


V916 Como



Verano[®]




Zuurvrij
Acid-free
Sin ácido
Säurefrei
Sans acide

Fout
Wrong
No es bueno
Falsch
Pas bien


Goed
Right
Bueno
Recht
Bien






BOM ID	Verano artikel nr. (config)	Qty
1		4
2	VL.920.10.XX.XX	1
3	VC.920.00.02.00	1
4	VC.920.00.06.00	1
5	VL.916.18.XX.XX	2
6	VC.920.00.04.00	4
7	VC.916.70.00.XX	1
8	7982-2-35016	8
9	VC.916.10.02.00	2
10	VL.916.40.XX.XX	2
11	VL.910.44.XX.XX	2
12	VL.910.42.XX.XX	2
13	VC.916.72.00.XX	1
14	VC.916.10.00.00	1
15	VC.910.00.06.00	1
16	VL.916.30.XX.XX	1
17	VC.916.71.00.XX	1
18	7982-2-48016	7
19	0912-2-06012	4
20	0916-2-06010	4
21	VC.916.10.01.00	2

BOM ID	Verano artikel nr. (config)	Qty
22	VC.900.30.06.00	2
23	VC.900.30.08.00	2
24	VC.900.30.03.00	4
25	VC.900.00.50.28	2
26	0933-2-08020	16
27	0125-2-08	16
28	0934-2-08	16
29	BM.934.10.08.06	8
30	VC.916.10.06.00	2
31	0125-2-06	8
32	0933-2-06020	8
33		7
34	7982-2-35022	4
35	VL.916.22.XX.XX	4
36	VL.916.20.XX.XX	1
37		7
38	VL.920.12.XX.XX	1
39	7981-2-48013	4
40	7982-2-42022	4





Algemene waarschuwing




Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.





Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.



Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.


Controleer of de gevel vlak is








2















5





6












9





10





11







12





13




14



15




16








$$X = B - 110\text{mm} = \dots - (C * 79) = \dots \div E$$


$$(X = 5000 - 110 = 4890 - (6 * 79) = 4416 \div 7 = 630.8)$$





17





18




19




20






21




22



23



24



25

